

# Dynapro Tipmatic Plus

## Verriegelungseinheit Bohrlehre NL 250-650

### Bohrlehre links und rechts verwendbar

Can be used for both sides, left and right.

Gabarit de perçage utilisable indifféremment à gauche ou à droite

Maschera per forare utilizzabile a sinistra e a destra

Plantilla para taladrar por la derecha y por la izquierda

Gabarito de perfuração utilizável à esquerda e à direita

1 x



2 x



2 x



### Locking unit – drilling jig

Unité de verrouillage – Gabarit de perçage

Unità di interblocco – Maschera per forare

Unidado des bloqueo – Plantilla para taladrar

Unidado do bloqueio – Gabarito de perfuração

### Bohrlehre bei allen Nennlängen an der 2. Bohrung der Korpussschiene ansetzen.


With all nominal lengths set drilling jig at 2nd drill hole of cabinet profile

Colocar molde de furação, Placer le gabarit de perçage sur le deuxième trou du profil interne quelle que soit la longueur nominale

Per tutte le lunghezze nominali, applicare la maschera per forare sul secondo foro della guida corpo

Colocar la plantilla de taladrar de todas las longitudes nominales en la segunda perforación del cuerpo guía

Colocar molde de furação, para fixação da calha, nas medidas indicadas na 2<sup>a</sup> furação.



### Zentrierbohrer verwenden





Use center-drill

Utiliser la mèche à centrer

Utilizzare un trapano per centrare

Utilizar taladro para centrar

Utilizar uma broca de centrar



**R**  
Spanplatten-Schraube Ø 3,5 x 15 mm

Wood screws, Vis bois,  
Vite svasata piana, Tirafondo,  
Parafuso de aglomerados

**L**  
Panhead-Schraube Ø 3,5 x 40 mm

Panhead screw, Vis à tête cylindrique,  
Vite testa a bottone, Tornillo cabeza plana,  
Parafuso de cabeça plana

